

# 赤外線放射温度計 (設置／固定型)

## 出力: K熱電対, Vdc, mA, mV



### OS137A



Optional

- ✓ OS137A-1: 0~100° C
- ✓ OS137A-2: -18~260° C
- ✓ OS137A-3: -18~538° C
- ✓ センサと送信機が一体化
- ✓ 調整可能な放射率
- ✓ 調整可能なアラームセットポイントと出力
- ✓ 外径25 mm x 127 mm
- ✓ 10:1 Optical Field of View
- ✓ 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~10 Vdc, 10 mV/°C、K型熱電対出力が選択可能



コンパクトで高性能な赤外線放射温度計／送信機OS137Aは、小型のステンレススチール筐体に、様々な機能とオプションを搭載しています。標準機能として、調整式放射率、10~1倍光学視野、外部リレー駆動用の調整式アラーム設定点と電圧出力、そしてすべてのメータ、コントローラ、データロガー、レコーダ、コンピュータ基板、PLCと簡単にインターフェース可能なあらかじめ選択済の6つのアナログ出力があります。ユニットには、2個の六角ナット、電源／出力接続用の1.8 Mシールドケーブル、操作マニュアルが付属しています。



